

GRADSKI MUZEJ VUKOVAR
Br. 786/65.

Vukovar, 26.VI.1965.

CDJELU ZA KOMUNALNE POSLOVE OPCINE

V u k o v a r

Predmet: Nagib muzejske zgrade.

Prije nekoliko dana pojavila se oveća pukotina ispod zidne konstrukcije desnog dvorišnog krila muzejske zgrade u ul. maršala Tita 19. Posto se upravo pred zgradom nalazio drug Pokaz iz "Gradjevinara" zamolili smo ga, da situaciju pregleda. Mi smo kao prvu mjeru sigurnosti samozinicijativno uz pomoć zidarskih stručnjaka poduprli teske balkone I.kata, koji, kao i zgrada, pokazuju tendenciju pada, jerim gredama i taj trakt satvorili su posjetice. Međutim se na stropovima I.kata i prizemlju pokazuju namreškanjažnike, a na zidovima teske, dubole pukotine. Drug Pokaz nam je oběćao, da će Vas o tome odmah izvjestiti.

Ova ozbiljna oštećenja strukture zgrade nesumnjivo su u vezi sa katastrofalnim vodostajem Dunava i ruke, posto danas primjećujemo, da nam je podrum frontalnog trakta muzeja pod vodom, koja se na očigled diže. Osim toga znamo iz nekih slučajnih odraženja u dvorištu prijašnjih godina, da se ispod kompleksa muzejske zgrade nalaze neki mrtvi kanali.

Posto smatramo dogodaj veoma HITNIM molimo Naslov, da izasalje svoju komisiju stručnjaka uđi muzeji da odredi mjere za sačuvanje objekta od eventualnog urušenja pojedinih arh. dijelova zidja.



Upravitelj muzeja
A.E. Bilić

O tome obavijest:
1.Zavod za zaštitu spomenika/ Osijek
Z.M.D.O./ Zagreb
S. Mapa